

Затверджено  
Рішення виконавчого комітету  
Броварської міської ради  
Броварського району  
Київської області  
від 10.10.2023 № 806

### АКТ

**обстеження безхазяйної колонки для набору води, що знаходиться біля  
будинку № 2 по вулиці Лагунової Марії в місті Бровари Броварського  
району Київської області**

м. Бровари

29 вересня 2023 року

Комісія, що утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської  
міської ради Броварського району Київської області від 12.09.2023 № 719

У складі:


- |  |         |   |
|--|---------|---|
| Ющенко<br>Миколаївна                         | Ірина - | начальник управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області, голова комісії;                |
| Шевчук Марина<br>Олександрівна               | -       | заступник начальника управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області, секретар комісії;   |
| члени комісії:<br>Агеева Ольга<br>Георгіївна | -       | заступник голови правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Травневий»;  |
| Тищенко Олена<br>Петрівна                    | -       | головний спеціаліст відділу правового супроводу юридичного управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області;  |
| Яценко Ігор<br>Олександрович                 | -       | начальник ремонтно-механічної майстерні комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія». |

**« 29 » вересня 2023 року провела обстеження об'єкта – безхазяйної колонки для набору води, яка знаходиться біля будинку № 2 по вулиці Лагунової Марії, у місті Бровари Броварського району Київської області.**

**Комісія встановила:**


1. Колонка перебуває у неробочому стані у зв'язку із замуленням фільтру для очищення води.
2. **Балансова вартість:** відсутня.
3. **Результати огляду:** колонка для набору води непридатна для експлуатації.
4. **Технічна документація:** відсутня.
5. **Пропозиції комісії:** колонка не придатна до експлуатації.

Голова комісії



Ющенко І.М.


Члени комісії



Агєєва О.Г.



Тищенко О.П.



Шевчук М.О.



Яценко І.О.

к 29 ж вересня 2021 року комісія встановила об'єкти - безкоштовні ємності для набору води, які знаходяться біля вулиці № 2 в селі Дарувині Миколаївської області Броварського району Київської області.